

| U.M.          | COMUNE              | Località                           | SEGNALAZIONI URGENTI  | SEGNALAZIONI NON URGENTI   | NOTE AGGIUNTIVE   |
|---------------|---------------------|------------------------------------|---|--|-------------------|
| COMELICO      | S.Pietro di Cadore  | Acqua Fredda                       | Scivolamento rotazionale traslativo a valle di condominio in Via del Popolo 13, evoluto in colata. La colata viene alimentata verso valle da emersioni puntuali, e si allarga a ventaglio in loc. Acqua Fredda interessando 5 abitazioni. Le opere idraliche presenti sono in sofferenza.           | NO   |                   |
| COMELICO      | S.Pietro di Cadore  | Maso                               | Scivolamento rotazionale traslativo nella porzione finale di una "lingua" umida molto estesa, con probabile evoluzione in colata di terra e fango, e conseguente interessamento di edificio, di cui è stata proposta l'evacuazione. Il collasso potrebbe innescare un effetto domino retrogressivo. | NO   |                   |
| COMELICO      | S.Pietro di Cadore  | Cladel                             | Scivolamento rotazionale traslativo nella porzione finale di una "lingua" umida molto estesa, con probabile evoluzione in colata di terra e fango, e conseguente interessamento di edificio, di cui è stata proposta l'evacuazione. Il collasso potrebbe innescare un effetto domino retrogressivo. | NO   |                   |
| COMELICO      | S.Stefano di Cadore | Via Nazionale 71 (asilo)           | NO  | Si sono registrate numerose venute idriche lungo il versante a monte di Via Nazionale, già interessato in occasione della tempesta VAIA da fenomeni analoghi, ma più circoscritti. Le opere di mitigazione realizzate in somma urgenza durante VAIA stanno tamponando la situazione, ma non sono sufficienti in relazione all'estensione del fronte attuale. |                   |
| COMELICO      | S.Stefano di Cadore | Mas                                | NO  | Trasporto solido lungo asta non demaniale. L'accumulo a ventaglio ha interessato direttamente la strada comunale, mentre in modo indiretto sono stati interessati un'abitazione, terreni, una centrale elettrica, ed è stato lambito un campeggio.   | competenza dubbia |
| COMELICO      | Comelico Superiore  |                                    | NO  | caduta alberi su strade, ruscellamenti diffusi sul versante a monte della SS51 tra gli abitati di Dosoledo e Candide, e tra i due bivi di Padola   |                   |
| CENTRO CADORE | Auronzo di Cadore   | Vi Largo Tarin                     | NO  | Caduta massi in corso di monitoraggio  |                   |
| CENTRO CADORE | Auronzo di Cadore   | Via Ligonto c/o Albergo Cacciatori | NO  | Caduta massi in corso di monitoraggio  |                   |

|                 |                    |                              |   |   |   |
|-----------------|--------------------|------------------------------|---|---|---|
| CENTRO CADORE   | Domegge di Cadore  | Via Milano                   | NO  | N.2 Scivolamenti rotazionali hanno interessato la via Milano all'altezza dei civici 34 e 42. Il materiale è stato sgomberato. E' necessaria di ricostruzione del versante per evitare la retrogressione del fenomeno. |   |
| CENTRO CADORE   | Calalzo            |                              | NO  | Rizzios: monitoraggio in corso  | Intervento già in fase di progetto da parte della Difesa del Suolo  |
| CENTRO CADORE   | Pieve di Cadore    | Monte Ricco                  | Caduta massi a monte dell'abitato di Sottocastello  | NO  |   |
| CENTRO CADORE   | Pieve di Cadore    | varie                        | NO  | Strade comunali coinvolte da piccoli smottamenti e problematiche idrauliche   |   |
| CENTRO CADORE   | Perarolo di Cadore | Via Romana                   | Viabilità comunale di accesso a fabbricati ed al cimitero interessata per metà careggiata da scivolamento traslativo. Diverto muro di sottoscarpa della strada comunale e muro di controripa della sottostante strada provinciale.  | NO  |   |
| VALLE DEL BOITE | Valle di Cadore    | Giau (Venas)                 | A seguito di abbondanti venute idriche si sono verificati una serie di scivolamenti rotazionali afferenti un'asta torrentizia che sottende delle abitazioni. Il materiale ha divelto strutture pertinenziali le abitazioni, oltrepassato la starda comunale, ed interessato n.2 condomini presenti a valle starda. Le acque di ruscellamento hanno smosso, a valle, un'ulteriore scivolamento rotazionale, che ha interessato la strada statale SS51. | NO  | Attivata impresa per sgombero strada comunale, realizzazione opera di difesa passiva direttamente a monte delle abitazioni coinvolte con materiale reperibile in loco, regimazione delle acque che attualmente riversano sulle abitazioni |
| VALLE DEL BOITE | Cibiana di Cadore  | Masariè - parcheggio         | A seguito di abbondanti venute idriche si è verificato uno scivolamento rotazionale evoluto in colata di terra e fango che ha travolto una barriera paramassi danneggiandola e compromettendone la funzionalità   | NO  |   |
| VALLE DEL BOITE | Cibiana di Cadore  | Via Masariè 36               | A seguito di abbondanti venute idriche e di ruscellamenti provenienti dalla starda provinciale, si è verificato uno scivolamento rotazionale evoluto in colata di terra e fango, che ha interessato n.2 abitazioni  | NO  |   |
| AGORDINO        | Agordo             | Strada da Valcozzena a Giove | NO  | Cedimento esterno della banchina  |   |

|          |                 |  |  |   |   |
|----------|-----------------|--|--|---|---|
| AGORDINO | Cencenighe      | Cencenighe alto sulla strada SP8 e strada per Martin | Frana contro un edificio. Evacuato fino a fine evento  | cedimento della banchina per una frana di piccole dimensioni. Si passa con riduzione di carreggiata.                                |   |
| AGORDINO | Gosaldo         | Località Carrera                                     | franata la strada di accesso al borgo con 5 case abitate per saturazione del terreno e ruscellamento superficiale  |   |   |
| AGORDINO | Gosaldo         | varie località: Sarasin, Faustin...                  | NO   | varie piccole frane di colata di cui alcune per riattivazione dissesti VAIA non ancora sistemati in prossimità di edifici abitati.  |   |
| AGORDINO | Gosaldo         | Strada per Ren-Coltamai                              | Asportato il ponte unico accesso alle abitazioni   |   |   |
| AGORDINO | Taibon Agordino |  | NO   | Sgomberato edificio a Col di Prà per colata di fango e neve (caricata da valanga in quota), già interessato da debris flow con VAIA |   |
| ALPAGO   | Alpago          | Buscole  | Frana subito a monte del centro abitato. Acqua e fango in prossimità di alcune case. In atto intervento di deviazione del flusso   | NO  | intervento di deviazione provvisoria realizzato   |
| ALPAGO   | Alpago          | Buscole  | Una frana ha interessato un corso d'acqua regimato a monte del centro abitato. La frana si è staccata subito a monte della zona già in parte mitigata dalla provincia  | NO  | realizzati interventi di taglio vegetazione e rimozione materiale con ragno   |
| ALPAGO   | Alpago          | Buscole  | Frana ha interessato un corso d'acqua regimato a monte del paese con conseguente interessamento della viabilità e di alcune pertinenze. Rischio molto elevato per presenza di materiale tuttora mobilizzabile. | NO  | Realizzati interventi di taglio vegetazione e rimozione materiale con ragno. Permane lo stato di rischio molto elevato. Stimati circa 3.000/4.000 mc di materiale mobilizzabile. Posizionati circa 40 m di new jersey a protezione di due edifici |
| ALPAGO   | Alpago          | Buscole  | NO   | Frana per scivolamento roto-traslativo con evoluzione in colata di fango, fronte di circa 10 m                                      |   |
| ALPAGO   | Alpago          | Puos (La Viola)                                      | NO   | Frana superficiale ha interessato una pertinenza e una seconda casa. Palo della corrente da spostare                                |   |
| ALPAGO   | Alpago          | Ziot (Valturacana)                                   | Importante colata ha interessato la viabilità e interessato alcune abitazioni  | NO  | In corso interventi di rimozione del materiale franato. Da valutare nei prossimi giorni il rischio residuo per impossibilità di accesso ai luoghi a monte   |
| ALPAGO   | Alpago          | Farra (via XXVII aprile)                             | frana di scivolamento con evoluzione in colata che ha interessato due fabbricati, di cui uno con conseguente allagamento di alcune stanze.   | NO  | Portati alcuni sacchi di sabbia per creare un piccolo sbarramento all'ingresso. Situazione critica da monitorare  |
| ALPAGO   | Alpago          | Farra (via XXVII aprile)                             | NO   | frana di scivolamento con evoluzione in colata che ha interessato la pertinenza di un fabbricato.                                   |   |
| ALPAGO   | Alpago          | Torres-Quers   | Frana ha interessato la viabilità comunale di accesso alla frazione di Quers. Competenza dubbia  | NO  | Materiale già rimosso dalla carreggiata. da ripristinare la funzionalità del tombotto e valutare il rischio residuo. Viabilità al momento chiusa al traffico  |

|             |                  |                                   |   |  |   |
|-------------|------------------|-----------------------------------|---|--|---|
| ALPAGO      | Alpago           | Torres-Quers                      | Frana ha interessato la viabilità comunale di accesso alla frazione di Quers. Competenza dubbia   | NO   | Materiale già rimosso dalla carreggiata. da ripristinare la funzionalità del tombotto e dei drenaggi. Viabilità al momento chiusa al traffico |
| ALPAGO      | Alpago           | Torres-Quers                      | due piccoli dissesti hanno compromesso l'efficacia delle barriere paramassi realizzate a monte della strada. Competenza dubbia                                  | NO   | Nessun intervento in corso. Viabilità al momento chiusa al traffico   |
| ALPAGO      | Alpago           | Quers                             | NO  | Frana di scivolamento roto-traslattivo con fronte di circa 40 m, con evoluzione in colata di fango. Lesione di un fabbricato (non abitato) e di alcuni manufatti, possibile interessamento del parco giochi e della viabilità di accesso all'abitazione. Competenza dubbia |   |
| ALPAGO      | Alpago           | Farra (via Brustolon)             | NO  | Frana di scivolamento superficiale con materiale in strada già rimosso   |   |
| ALPAGO      | Alpago           | Curago-Plois                      | Frana ha interessato la viabilità comunale di accesso alla frazione di Curago. Competenza dubbia  | NO   | Materiale già rimosso dalla carreggiata   |
| ALPAGO      | Alpago           | Villaggioriviera-Pianture         | Frana ha interessato la viabilità comunale di accesso alla frazione di Pianture   | NO   | Materiale già rimosso dalla carreggiata   |
| ALPAGO      | Chies d'Alpago   | Palughetto                        | Prime due file di reti debris flow saltate terza fila compromessa. in corso intervento di rimozione materiale franato. Famiglia evacuata fino a mercoledì 09/12 | NO   | Situazione in evoluzione da valutare  |
| ALPAGO      | Chies d'Alpago   | Tarcogna                          | Colate hanno invaso la strada. Materiale sulla strada rimosso. Svuotamento vasca di accumulo dietro terre armate realizzato con idrovora.                       | NO   | Permane una situazione di rischio residuo per la viabilità e per alcuni fabbricati  |
| ALPAGO      | Chies d'Alpago   | Codenzano                         | Frana subito a valle della viabilità ha lambito un fabbricato e interessato la viabilità a valle.   | NO   | Materiale rimosso dalla carreggiata della viabilità. Riaperta viabilità a senso alternato   |
| ALPAGO      | Chies d'Alpago   | Chies                             | NO  | Frana superficiale subito a valle del centro abitato di Chies. Possibile coinvolgimento di alcune pertinenze e di alcuni fabbricati  |   |
| BELLUNESE   | Belluno dx       | Borgo Pra                         | NO  | Frana a monte di abitazioni (area Sala De Luca)  |   |
| BELLUNESE   | Belluno dx       | Case Bortot                       |   | Frana in Via Pra de Luni in evoluzione, al piede fabbricati con persone, necessita consolidamento Fg.15 Mapp.664   |   |
| BELLUNESE   | Ponte nelle Alpi | abitato Mazzucchi, vicino Reveane | NO  | Effettuato sopralluogo Sindaco cc e tecnico comunale problemi di accesso al paese, strada soggetta a significativi fenomeni franosi in atto  |   |
| VAL BELLUNA | Sospirolo        | Loc. Gena                         | NO  | Importante fenomeno di caduta massi in loc. Gena.  |   |
| FELTRINO    | Cesiomaggiore    | via Rai                           | NO  | Smottamento sviluppo 30m su strada di accesso Cesiomaggiore Capoluogo.   |   |

|             |                          |                                      |    |   |   |  |
|-------------|--------------------------|--------------------------------------|----|---|---|--|
| FELTRINO    | Cesiomaggiore            | Via Morzanch                         | NO | Smottamento lungo percorso stradale, segnalazione di fessurazioni su terreni case soprastanti   |   |  |
| FELTRINO    | San Gregorio nelle Alpi  |                                      | NO | NO  | Richiesta del Sindaco di effettuare sopralluogo per situazioni ad oggi non urgenti. |  |
| FELTRINO    | Santa Giustina Bellunese | c/o Ostello in fregio torrente Veses | NO | Competenza dubbia (scalzamento fondazioni)  |   |  |
| FELTRINO    | Santa Giustina Bellunese | Abitato di Bivai                     | NO | Intervento su fosso per allontanamento acque della Frana a monte abitato di Bivai. Richiesto sopralluogo con luce.  |   |  |
| FELTRINO    | Belluno sx               | Località Pian del Monte, Via Sotcal  |    | frana rotazionale che coinvolge una strada di accesso di una vicina abitazione; dimensioni approssimative: la nicchia di frana si sviluppa per circa 40 mt e il corpo attualmente in movimento presenta una lunghezza (da nicchia a piede) di circa 25 mt; : la strada che porta alla casa (non più accessibile con mezzi a motore), è tagliata dalle fratture riferibili alla nicchia principale, se la nicchia dovesse arretrare la strada di accesso sarebbe del tutto scalzata, se il colamento dovesse proseguire si verificherebbe un possibile coinvolgimento della strada comunale sottostante. | NO  |  |
|             | Belluno sx               | Fra Cet e Pian del Monte             |    | riattivazione di una frana complessa (rotazionale e colamento) che coinvolge formazioni terziarie (flysch - molassa) e depositi quaternari di origine glaciale. vari tratti della nicchia preesistente e del corpo appoggiato sul pendio si sono riattivati. dimensioni approssimative: lunghezza fronte circa 100 metri – lunghezza nicchia circa 90 metri – distanza nicchia piede circa 30 metri; non diretto coinvolgimento di infrastrutture e abitati, l'evoluzione del fenomeno fino al raggiungimento della strada comunale porterebbe a disagi per le frazioni a monte                         | NO  | la strada comunale è attualmente chiusa con disagio per le frazioni a monte che possono scendere facendo lunghi giri (verso nevegal) |
| VAL BELLUNA | Borgo Valbelluna         |                                      | NO | qualche allagamento cantine   |   |  |
| VAL BELLUNA | Limana                   |                                      | NO | qualche allagamento cantine   |   |  |

|             |                         |                |   |    |   |
|-------------|-------------------------|----------------|---|----|---|
| LONGARONESE | Longarone-Castellavazzo | Località Dogna | <p>colata da trasporto di massa (Debris Flow) scesa da canalone a monte della strada, il materiale ha superato la strada ricoprendola e erodendo le vecchie fondazioni della stessa lasciando sospesa una tubazione dell'acquedotto. La colata principale non interessa direttamente edifici. Si segnala che sulla sinistra del suddetto canalone esistono altre incisioni minori che hanno portato a far confluire detriti verso l'abitato di Dogna (ultime case in direzione Soverzene). la liberazione della strada (in corso) potrebbe favorire la discesa di altro materiale accumulato nel canalone e ad oggi saturo di acqua oltre che ricco di materiale fine. Al fine di accertare la sicurezza dell'abitato si raccomanda analisi topografica con drone verso monte onde poter escludere che la colata detritica fuoriesca dall'alveo e invada la destra orografica per riversarsi verso le case.</p>         | NO | <p>l'erosione sotto la strada è significativa e si segnala un certo grado di rischio nell'operare con mezzi pesanti. Analisi alveo a monte raccomandata per escludere interessamento abitazioni</p> |
|             | Longarone-Castellavazzo | Provagna       | <p>colata da trasporto di massa (Debris Flow) scesa da canalone a monte della strada, il materiale ha superato la strada ricoprendola. I volumi sono importanti e si segnala la diffusa presenza di mega blocchi nel corpo che potrebbero movimentarsi a partire dall'erosione operata dalle abbondanti acque superficiali ancora in scorrimento. la liberazione della strada (in corso) potrebbe favorire la discesa di altro materiale accumulato nel canalone e ad oggi saturo di acqua oltre che ricco di materiale fine. Si raccomanda ulteriore analisi verso monte: una progettazione in corso riguarda un nuovo ponte e sistemazione locale alveo ma dovrebbe tener conto che masse detritiche a monte smosse dall'evento in esame e/o messe in pregiudizio, potrebbero richiedere di estendere l'intervento a monte con briglie tipo "sabo dam" a protezione del nuovo ponte e della viabilità in generale</p> | NO |   |

|             |                         |              |   |  |                                    |
|-------------|-------------------------|--------------|---|--|------------------------------------|
|             | Longarone-Castellavazzo | Via Rivalta  | allagamenti dei garage e delle cantine di numerose abitazioni   | a monte delle case si osservano piccole colate di materiale alluvionale reso instabile dalla saturazione dei depositi. Si è effettuato un rapido rilievo della condizione a monte verso ferrovia e statale e non si osservano decorticamenti ne tanto meno evidenze tensionali del versante (fratture, trincee, crepe). Si esclude al momento l'eventualità di distacco di masse in grado di danneggiare gli edifici   |                                    |
|             | Longarone-Castellavazzo | Codissago    | allagamenti dei garage e delle cantine di numerose abitazioni; imbibimento di terreni in corrispondenza di contropendenze e aree pianeggianti con relativo rischio di colamenti verso il centro di codissago. Pur escludendo al momento instabilità dei pendii, appare necessario intervenire con opere di drenaggio delle acque per proteggere gli abitati | a monte del sito di interesse si segnala l'inefficienza dell'intero sistema di deflusso delle acque  |                                    |
| LONGARONESE | Ospitale di Cadore      | Via di Sopra | NO  | Deflusso idrico non rilevato in precedenza probabilmente originatosi dalla riattivazione di emergenza idrica a monte. Presente abbondante detrito vegetale lungo l'impluvio sede di deflusso. Potenziale rischio di allagamento delle abitazioni situate allo sbocco della vallecola.  |                                    |
|             | Ospitale di Cadore      | Via di Sopra | NO  | Deflusso periodico che durante l'evento in questione è stato caratterizzato da portata significativa e trasporto solido di detrito probabilmente derivante da erosione dell'alveo. La vasca all'altezza del campo sportivo è stata riempita dal detrito con conseguente esondazione ed allagamento dell'area circostante. Allagamento del campo sportivo e di alcune abitazioni. Si raccomanda di eseguire una perlustrazione e/o foto da drone dell'alveo per verificare la presenza o meno di corpi detritici che potrebbero dare luogo a colate detritiche. | Impresa sta eseguendo sistemazioni |
|             | Ospitale di Cadore      | Davestra     | NO  | Colata detritica di circa 40mc che ha superato la capacità della vasca di contenimento. Nonostante lo sforzo degli operatori sul posto per svuotare la vasca mentre l'evento era in corso, l'area circostante è stata soggetta ad allagamento e fuoriuscita di detrito. Non sono rilevati danni  | Impresa sta eseguendo sistemazioni |

|          |                    |          |   |   |  |
|----------|--------------------|----------|---|---|--|
|          | Ospitale di Cadore | davestra | NO  | Deflusso idrico non rilevato in precedenza e che durante l'evento in questione è stato caratterizzato anche da trasporto solido. Potenziale coinvolgimento delle abitazioni sottostanti. Non sono rilevati danni. Si raccomanda di eseguire una perlustrazione e/o foto da drone dell'alveo per verificare la presenza o meno di corpi detritici che potrebbero dare luogo a colate detritiche. |  |
|          | Ospitale di Cadore |          | Deflusso idrico non rilevato in precedenza lungo vecchio sentiero delimitato da muretti a secco. La canalizzazione delle acque in eccesso è stata caratterizzata anche da trasporto solido. Allagamento di alcune abitazioni sottostanti, evacuazione di un'abitazione.   | NO  | competenza dubbia  |
| FELTRINO | Feltre             | Villaga  | colata detritica che ha seguito il tragitto già presente, creando sicuramente danni al cantiere in corso, passando a fianco degli edifici senza interessarli e giungendo sulla strada sottostante, già liberata. Non è stato indagato il bacino di ricarica del materiale a monte, ma il canale osservato è attualmente completamente riempito da materiale. Un'eventuale ripetizione del fenomeno porterebbe pertanto alla creazione di nuove vie di ruscellamento dove potrebbe avvenire trasporto di materiale solido. | NO  | Sul posto mezzi meccanici della ditta al lavoro sul cantiere |
| FELTRINO | Feltre             | Canal    | colata detritica che ha colpito reti paramassi installate dalla Provincia.  | NO  | Materiale rimosso dalle reti paramassi                       |
| FELTRINO | Feltre             | Mugnai   | Versante interessato da tre fenomeni franosi. Il più problematico è dato da una serie di colate superficiali che hanno movimentato i primi decimetri di una vasta area di vigneto che possono interessare il sottostante cimitero. Alcuni terreni mossi sono già giunti a contatto con i muri dello stesso. Inoltre si osserva un abbassamento evidente dei terreni a lato del cimitero e un cedimento della strada di accesso allo stesso.   | NO  |  |



|          |                  |                              |    |   |                   |
|----------|------------------|------------------------------|----|---|-------------------|
| FELTRINO | Feltre           | via Cansech                  | NO | Importante erosione a valle della strada con cedimento di parte della carreggiata. Strada attualmente chiusa al traffico nel tratto, edifici a monte raggiungibili mediante una via di accesso temporanea.  |                   |
| FELTRINO | Fonzaso          | Giaroni                      | NO | Colata detritica all'interno del canalone già oggetto di numerosi eventi simili in passato. L'evento ha parzialmente distrutto la scogliera realizzata dalla Provincia in prossimità dell'attraversamento della strada forestale. Palo Enel compromesso, con la stessa società già operativa per la sistemazione. Contattato dal sindaco per timore che un'eventuale colata potesse interessare le abitazioni, si esclude allo stato attuale delle cose che il fenomeno possa interessare il paese. |                   |
| FELTRINO | Lamon            | Valmugola (zona della frana) | NO | colata detritica su interventi di sistemazione post-Vaia  |                   |
| FELTRINO | Pedavena         |                              | NO | Colata detritica che interessa verso il basso una strada sterrata che porta ad una vicina abitazione (a distanza dal fenomeno), unica strada di accesso. Questa strada è stata in parte liberata dai detriti ma resta alta la possibilità di altri distacchi secondari (accomodamento del corpo) che potrebbero ostruirla nuovamente. Altre case si trovano a circa 100 mt dalla nicchia non risultandone coinvolte.  |                   |
| FELTRINO | Quero Vas        |                              | NO | NO  |                   |
| FELTRINO | Seren del Grappa | via Guizza 21                |    | Abitazione isolata per impraticabilità della strada di accesso. Profonda erosione (superiore a 1 metro) della carreggiata in ghiaia che ha generato trasporto solido verso l'abitazione stessa.   |                   |
| FELTRINO | Seren del Grappa | Valle di Seren               |    | Frana circa 80 metri a monte di una strada unica via di accesso ad alcuni edifici abitati. Molto materiale ancora instabile e con possibilità di movimentazione in caso di precipitazioni. Non interessati gli edifici.   | Strada liberata   |
| FELTRINO | Seren del Grappa | Pian de la Cesa              | NO | Piccolo smottamento monte strada dell'unica via di accesso a una piccola frazione. Il materiale ha parzialmente ricoperto la sede stradale, dove è già stato ripulito. Possibile ripetizione del fenomeno su terreni che presentano già fessurazioni e scalini.   | Competenza dubbia |

|          |            |         |  |   |  |
|----------|------------|---------|--|---|--|
| FELTRINO | Sovramonte | Sorriva | <p>Frana con fronte 60 metri, a valle di un edificio abitato da una famiglia, che ha asportato completamente una strada di accesso a una casa non abitata stabilmente.</p> <p>Il secondo sopralluogo non ha evidenziato particolari evoluzioni sul ciglio superiore da ieri. Lungo il pendio sono però frequenti i movimenti per colata di fango che possono asportare ulteriore materiale al piede della scarpata superiore. Elevata presenza di acqua nei terreni che comporta evoluzioni continue dello stato delle cose. Il sindaco ha stabilito un monitoraggio con raccolta di materiale fotografico da parte della Protezione Civile ogni due ore; in caso di variazioni anche nella parte superiore si provvederà se necessario allo sgombero dell'edificio.</p> | NO  | Situazione stabile e in evoluzione molto lenta, acqua nel versante molto ridotta. Ore 11.00 del 9.12.2020. |
| FELTRINO | Sovramonte | Sorriva | NO   | <p>Voragine aperta al di sotto della strada che ha portato alla luce l'acquedotto. Lo svuotamento sembra isolato e legato al lento spostamento di una piccola porzione di terreno, ma non si osserva dove si siano accumulati i terreni smossi e se il fenomeno sia legato a una frana di dimensioni maggiori.</p>              |  |
| FELTRINO | Sovramonte | Faller  | NO   | <p>Frana di scivolamento al di sotto di un edificio, tutt'ora in lenta evoluzione. Il muro di sostegno davanti alla casa e l'edificio poggiano su conglomerati, mentre i terreni mossi, e ora ricoperti da teli, sembrano ad una prima analisi riguardare circa 2/3 metri di copertura al di sopra dei conglomerati stessi.</p> | Situazione sotto osservazione da parte del proprietario.   |